



STÁVAJÍCÍ STAV



POZICE	POPIS ZAŘÍZENÍ	MNOŽSTVÍ
1	SBĚRAČ VRATNÉ VODY Z OCELOVÉHO POTRUBÍ DN 125, PŘÍRUBOVÁ HRDLA, ZÁVITOVÉ NÁVARKY, TEPELNÁ IZOLACE 100mm S HLINÍKOVOU FOLÍÍ, DETAIL NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE	1
2	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY Z OCELOVÉHO POTRUBÍ DN 125, PŘÍRUBOVÁ HRDLA, ZÁVITOVÉ NÁVARKY, TEPELNÁ IZOLACE 100mm S HLINÍKOVOU FOLÍÍ, DETAIL NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE	1

Architekt				PROTOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefurt@email.cz IČ: 288 29 999	
Vedoucí zakázky	PAVEL KEFURT				
Projektant	PAVEL KEFURT				
Zodp. projektant	JAROSLAV KEFURT				
Kraj	PARDOUBICKÝ	MÚ/OÚ	ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
Investor		Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24			
Název stavby: ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ 1332, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 06 REKONSTRUKCE ROZDĚLOVAČŮ VYTÁPĚNÍ				Formát	3xA4
				Datum	KVĚTEN 2019
				Číslo zakázky	0419
				Stupeň PD	DSP, DVD, DPS
				Revize	00
Místo stavby:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ ČAPKŮ 1332, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			Označení přílohy: SO 02 - D.1.4.1.b-01 Měřítka: 1:10	Číslo paré:
Stavební objekt:	SO 02 - OBJEKT "B", TĚLOCVIČNA				
Část:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ STAVEB				
Obsah přílohy:	PŮDORYS 1.NP				