



OSAZENÍ ORIENTAČNÍHO SLOUPKU A SKRUŽE  
V NEZPEVNĚNÉ KOMUNIKACI – ŠTĚRKOVÁ CESTA  
M 1:25



POZN.: ORIENTAČNÍ SLOUPEK OSAZEN MIMO KOMUNIKACI Z PROSTOROVÝCH DŮVODŮ JE NUTNÉ PĚŠTĚ PODKLADNÍ DESKY U OSAZENÍ HYDRANTU A HYDRANTOVÉHO ŠOUPÁTKA OŘÍZNOUT NEBO PROVĚST BETONOVOU DESKU

# OSAZENÍ ORIENTAČNÍHO SLOUPKU A SKRUŽE MIMO KOMUNIKACE – LOUKA, ZAHRADA



POZN.:  
OSAZENÝ SLOUPEK UVNITŘ SKRUŽE NESMÍ BRÁNIT OTEVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK A HYDRANTU  
PLASTOVÉ PODKLADNÍ DESKY BUDOU ULOŽENY POD ZKRUŽI, JINAK JE NUTNÉ JEJICH OŘÍZNUTÍ

# SO 02 - VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4

[illegible]