

dřevěné konstrukce
silně poškozený prvek

- Podkladem pro tvorbu této dokumentace byly údaje dodané investorem a zaměřením.
- Tato dokumentace slouží k projednání záměru na příslušných úřadech a jako příloha smluv, není dokumentací k provádění stavby.

Ing. arch. Vojtěch Kmošek - Atelier KK architekti s.r.o.

Figure 1

Ing. Antonín Puncman

Ing. Antonín Puncman


investor: Město Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí

místo stavby:	Sychtova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
parc. č. st. 79, 822/8 a 822/19, k.ú. Horní Houžovec	

Sychtova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

parc. č. st. 79, 822/8 a 822/19, k.ú. Horní Houžovec



architekt

datum: 07/2022
čast: D

výkres:	měřítko:
---------	----------

1:50 02